



산업안전보건강조주간

The 51st Safety & Health Week

생명을 지키는 안전보건, 사람이 우선인 대한민국

최근 대형 사망사고사례 공유 세미나

2018. 7. 5.(목), 컨퍼런스 룸 318호

중대사고위험관리본부 사고조사단



고용노동부




산업재해예방

안전보건공단

◆ CONTENTS

최근 대형 사망사고사례 공유 세미나

I. 냉각탑 내부 질소유입에 따른 질식	1
• 권 용 준 단장	
II. 고층건물 외부마감작업대 떨어짐	13
• 원 방 희 부장	
III. 이동식 천장작업대 떨어짐	27
• 김 경 환 차장	
IV. 라미네이팅 공정 용제증기에 의한 화재	41
• 송 국 일 부장	




냉각탑 내부 질소유입에 따른 질식



냉각탑 내부 질소유입에 따른 질식

2018년 7월



중대사고위험관리본부 사고조사단 권용준

CONTENTS

- 1. 재해 발생 개요**
- 2. 재해 발생 장소 및 작업**
- 3. 재해 조사 내용**
- 4. 재해 발생 원인**
- 5. 재해 예방 대책**
- 6. 시사점**

1. 재해발생 개요

2018년 1월 00제철소 산소공장


냉각탑 내부에서 노동자 4명이

충전재 교체작업을 하던 중

냉각탑 내부로 유입된 질소에

의한 산소결핍으로 질식되어


사망한 재해임



2. 재해발생 장소 및 작업


가. 재해발생 장소

- ◆ 설비명 : 공정수를 냉각시키는 냉각탑(Chiller Tower)
- ◆ 특 징 : 냉각탑과 방산탑이 일체형인 콘크리트 구조물
(중간 격벽으로 구분되어 있으나, 상부는 덕트로 연결)



나. 재해발생 작업


◆ 작업내용 : 냉각탑 내부 노후 충전재를 신품으로 교체 작업



◆ 계획수립 및 관리주체 : 원청(기술부, 산소공장 관리자)

◆ 현장작업주체 : 하청(협력업체)


◆ 작업흐름도



3. 재해조사 내용

가. 질소유입 경로

◆ HV-1506밸브 우측라인으로 부터 질소가 HV-1506 및 PV-1213B 밸브가 열리면서 방산탑을 통해 냉각탑으로 유입




나. PV-1213A는 잠금 조치를 하면서 HV-1506, PV-1213B는 잠금 조치를 하지 않은 이유

- ◆ 냉각탑 내부로의 질소공급은 PV-1213A로만 이루어진다고 생각
- ◆ HV-1506 및 PV-1213B가 저절로 열릴 수 없다고 생각
- ◆ 방산탑으로 유입된 질소는 냉각탑에 영향을 주지 않고 대기로 방출된다고 생각

☞ 재해발생 시 실제 상황

- PCU 청소작업 완료 후 전원 재투입 시 HV-1506, PV-1213B 밸브가 열리면서 방산탑으로 질소 유입
 - 방산탑을 통해 냉각탑 상부로 유입된 질소가 작업자 위치로 확산
- * 밸브를 제어하는 PCU의 전원을 off 후 재투입 시
HV-1506은 50%, PV-1213B는 100% 열리도록 Logic이 설계됨



다. 산소공장의 냉각탑 구조(3종류)



- ◆ **분리형** : 방산탑 유입 질소는 냉각탑과 독립되어 대기 방출
 - ◆ **일체형 1** : 방산탑 유입 질소는 냉각탑 상부 경유 방출
 - * 냉각탑 상부의 기류 및 질소유입 속도 등에 의해 방산탑에서 냉각탑으로 유입된 질소가 냉각탑 하부로 확산 가능
 - ◆ **일체형 2** : 방산탑 유입 질소는 냉각탑 상부 덕트를 통해 방출
- ☞ 재해발생 플랜트(No.14) 이후 설치된 플랜트(No.15~16)는 방산탑과 냉각탑을 연결하는 덕트의 구조를 변경함

라. 재해발생일(D-day) 전 · 후 밸브 개폐 상황

◆ HV-1506 밸브 (1시간 18분 동안 개방)

- D-4일 : 운전실에서 Remote 조작으로 닫음
- D-day 14:51 : PCU 전원 재투입과 동시에 50% 개방
- D-day 15:30 : 재해발생
- D-day 16:09 : 운전실에서 Remote 조작으로 닫음

◆ PV-1213B 밸브 (19시간 31분 동안 개방)

- D-4일 : 운전실에서 Remote 조작으로 닫음
- D-1일 20:40 : PCU 전원 재투입과 동시에 100% 개방
- D-day 15:30 : 재해발생
- D-day 16:09 : 운전실에서 Remote 조작으로 닫음

마. 충전재 교체작업자의 안전조치 이행 사항

◆ 냉각탑 출입 전 산소농도 측정

- 09:30~13:10까지 4회 실시[20.9%]

◆ 냉각탑 하부에 환기팬 설치 · 가동

◆ 휴대용 산소농도측정기 사용



바. 원청 관리자들의 안전조치 이행 사항

◆ 안전작업허가서 발행

◆ 작업전 산소 및 유해가스 측정

◆ 밸브 잠금상태 확인 등

사. 작업 관련 서류와 작업 현장의 불일치 내용

구 분	작업 관련 서류	작업 현장
안전작업 허가서 운영기준	<ul style="list-style-type: none">◦ 작업장내 유해가스·물질이 유입될 가능성이 있는 경우 밸브를 차단하고 수봉 또는 맹판을 설치한다◦ 수봉 또는 맹판을 설치하기가 불가능한 경우 이종 잠금으로 밸브를 차단하고 밸브 손잡이에 잠금 조치를 하여 가스누설을 방지한다	<ul style="list-style-type: none">◦ HV-1506, PV-1213B 밸브는 맹판을 설치할 수 있는 구조가 아님에도, 밸브 손잡이에 잠금 조치를 하지 않음
감시인 배치	<ul style="list-style-type: none">◦ 밀폐공간(냉각탑) 외부에 배치	<ul style="list-style-type: none">◦ 밀폐공간(냉각탑) 내부에 위치

아. 냉각탑 내부 질소유입 상황 재현 결과

◆ 재현 조건 : 재해발생 상황과 동일한 상태로 재현

- PV-1213A 닫음 [누설시험 결과 누설없음]
- 냉각탑에 설치된 맨홀 2개 개방
 - [상부 : 작업자 출입, 하부 : 풍량 60m³/min, 60mmAq 환기팬 설치]
- HV-1506 : 50% 개방 / PV-1213B : 37.5% ~ 100% 개방
- 측정대상 가스 : 일산화탄소, 산소, 황화수소, 가연성가스
- 측정위치 : 재해자 1의 위치

◆ 재현 결과

- HV-1506을 50% 개방하여 4분10초 경과 : 산소농도 5.5% 도달
(일산화탄소, 황화수소, 가연성가스 미검출)

자. 산소농도가 인체에 미치는 영향



* 출처 : 2017년 안전보건공단 밀폐공간 질식재해예방 매뉴얼 7쪽

자. 결 론

- ◆ 재해자 4명이 냉각탑 내부에서 충전재 교체작업을 수행하고 있는 상태에서
- ◆ HV-1506 밸브가 열림에 따라 $0.04\text{kg}/\text{cm}^2.\text{G}$ 압력의 질소가 전날부터 열려있던 PV-1213B 밸브를 통해 방산탑으로 유입됨
- ◆ 방산탑으로 유입된 질소는 방산탑 상부와 냉각탑 상부를 연결하고 있는 덕트를 통해 냉각탑 상부로 유입됨
- ◆ HV-1506 밸브 개방 후 5분 이내에 작업자 위치 산소농도가 6% 미만에 도달되어 작업자들이 순간적인 혼절 · 호흡정지되어 사망한 것으로 추정

* 특히, 산소농도가 19.7%에서 10%수준으로 낮아지는데 1분 정도밖에 걸리지 않는 급격한 산소농도 저하 발생 (20:32:00 – 19.7%, 20:33:10 – 10.5%)

4. 재해발생 원인

가. 냉각탑의 구조적 결함

- ◆ 방산탑 유입 질소가 냉각탑 상부를 경유하여 대기로 방출되는 구조

나. PCU의 Logic 설계 결함

- ◆ PCU 전원 차단 후 재투입시 제어되는 밸브가 특정 수치만큼 개방되도록 설계

다. 안전작업허가서 발행 시 질소유입 배관 선정 오류

- ◆ 방산탑에 연결된 배관에 설치된 밸브(PV-1213B)의 잠금 조치 미실시

5. 재해예방 대책

가. 냉각탑의 구조적 개선

- ◆ 방산탑과 냉각탑을 연결하는 덕트를 냉각탑 외부까지 연장 설치
(플랜트 No. 15~16과 동일한 구조)

나. PCU의 Logic 변경

- ◆ PCU 전원 차단 후 재투입시 제어되는 밸브가 개방되지 않도록 설계 변경 (개방 신호를 줄 때만 개방되도록 개선)

다. 안전작업허가서 발행 절차 변경

- ◆ 잠금 조치 대상결정 절차에 포괄적 위험을 파악할 수 있는 제3자 추가

< ILS 대상 선정절차(변경) >

정비담당 → 정비파트장 → 운전주임 → 운전파트장 → 안전파트장 → ILS 작업시행

6. 시사점

가. 설계변경 시 기존 설비 개선 조치 미흡

- ◆ 플랜트 No. 15~16의 경우 방산탑과 냉각탑 연결 덕트를 냉각탑 외부까지 연장되도록 개선하였으나, 기존 플랜트 No. 13~14의 덕트 구조는 변경하지 않음

나. 현장 설비에 대한 이해 부족

- ◆ 방산탑을 통해 냉각탑 내부로 질소가 유입될 수 있는 구조라는 것을 정비부서 및 운전부서에서 이해하지 못하여, 방산탑에 연결된 배관의 밸브를 잠금 조치 대상에서 제외


다. 현장작업 상황에 대한 관리주체 불명확

- ◆ 동일 장소에서 다양한 작업이 동시에 진행되는 작업에 대한 조정역할 미흡
 - ☞ 대정비 · 수리작업 시 전체 작업일정 관리, 작업별 위험 요인 파악 및 대책수립, 안전조치의 적절성 등을 확인 · 통제할 수 있는 책임자 및 조직 구성 · 운영 필요

라. 현장작동이 가능한 안전활동 필요

- ◆ 안전작업허가서 발행자에게 현장 조치상황 확인의무 부여
 - ☞ 협력업체에서 작성한 서류에 서명하는 행태 근절
- ◆ 규정 · 지침 · 매뉴얼은 특정작업 중심으로 명확하게 작성
- ☞ 포괄적인 내용은 내 일이 아닌 남의 일로 생각






고층건물 외부마감작업대 떨어짐



고층빌딩 코어(Core) 외부 마감용 작업대 떨어짐

2018년 7월

산업재해예방



중대사고위험관리본부 사고조사단 원방희


CONTENTS

1. 재해 발생 개요
2. 재해 발생 장소 및 작업
3. 재해 조사 내용
4. 재해 발생 원인
5. 재해 예방 대책
6. 시사점

1. 재해발생 개요

2018. 3월 고층빌딩 외벽에 설치한 커튼월 부착용 작업대(PCS)가 앵커
볼트에서 분리되어 작업대가 바닥으로 떨어짐(사망 4명, 부상 4명)

* PCS : Portable Climbing System




2. 재해발생 장소 및 작업

가. 재해발생 장소




나. 재해발생 작업

◆ 코어(Core) 외벽 커튼월 설치용 작업대 상승 작업




3. 재해조사 내용


가. 설계도서 검토




[작업대 설치 단면도]



[슈 및 타이로드 상세도]



[클라이밍 콘 규격]




[타이로드 설치상세도]

나. 작업대 슈 고정방법 및 역할



[상부 슈 : 수직도 유지]




[하부 슈 : 하중 지지]

다. PCS 작업대 상승 작업

◆ 6명 1개조로 진행

- (2명) 유압실린더 작동상태 및 힌지 체결상태 확인
- (2명) 인접케이지와 간섭 확인
- (1명) 건물내 유압기 작동
- (1명) 작업 관리자



[유압실린더]


라. 타이로드 가공 및 제원



직경 : 21.58mm


피치(Pitch) : 9.82mm

SAS 900/1100




마. 타이로드 시공상태

◆ 설계 시공도면 준수여부




바. 3차원 구조 해석

◆ 조건 : 작업대 자중, 작업하중, 풍하중 고려




[작업대 평면도]



[슈 반력 검토]


◆ 타이로드 인장력 검토

- 구조해석에 의한 반력을 토대로 인장력 산정결과, 하단슈에서 크게 발생



구 분	위 치	'A' 타이로드 인장력(kN)	'B' 타이로드 인장력(kN)
CASE I : 작업대 자중+작업자 하중	상단슈	2.69	2.97
	하단슈	25.94	25.55
CASE II : 작업대 자중+작업자 하중+풍하중	상단슈	3.61	4.41
	하단슈	26.47	26.35


사. 타이로드와 콘 결합력 시험



[결합깊이 표시]



[타이로드와 콘 결합]




[UTM 사용기에 결합]



[시험시편]

◆ 타이로드 결합 깊이 별 인발 시험 결과



아. 결 론

◆ 타이로드와 클라이밍 콘에 대한 구조 해석 및 인발시험 결과

- 구조계산에서 타이로드에 가해진 인장력(2.6톤)이 인발 시험의 평균결합력(3.2톤, 11.5mm)보다 작은 것으로 나타났으나,
- 나사산의 물림 정도에 따라 큰 차이를 보임으로, 11.5mm 최소결합력 2.4톤을 적용할 경우 구조계산 값보다 작아짐
- 따라서, 타이로드의 결합 깊이가 현저하게 부족*하여 발생한 것으로 추정

* 평균 결합 깊이는 최대 결합 깊이(65mm)의 18% 수준

4. 재해발생 원인

가. 클라이밍 콘과 타이로드 결합 깊이 부족(설계도서 미준수)

- ◆ 설계 결합 깊이(65mm)보다 짧게(10.4~12.4mm) 결합

나. 클라이밍 콘과 타이로드 체결상태 확인절차 미흡

- ◆ 콘 및 타이로드 설치 후 콘크리트 타설 완료 시까지 적정 조립상태 미 확인

다. PCS 작업대 하부 낙하물에 대한 안전조치(출입금지 등) 미흡

- ◆ PCS 작업대 상승작업 구간 하부 1층에서 콘크리트 타설작업 동시 수행

5. 재해예방 대책

가. 건물 외벽에 비계(작업대) 설치 시 설계기준 준수

- ◆ 콘크리트 내부에 지지용 앵커 설치 시 반드시 설계기준 준수

나. 클라이밍 콘과 타이로드 체결상태 확인 철저

- ◆ 체결상태 확인 절차 마련

- 예) 시공계획서, PCS(SWC) 인상작업 신청서, 안전작업계획서, 검측 점검표 등

- ◆ 볼트 및 너트의 결합구조 개선 등






다. 동일 작업구역 내 상.하 동시작업 금지


- ◆ 출입금지 조치 및 게시, 관리감독자 지휘에 따라 작업 등

라. 유해.위험요인 관리체계 개선


- ◆ 작업 전 공정 협의절차를 통해 확인체계 마련
- ◆ 공정 단계별 검측 시 필수 항목으로 집중 관리
- ◆ 능동적 위험성평가 활동 전개

유사사고 사례 (2013.6.25)





6. 시사점



◆ 알버트 아인슈타인


- 문제가 발생했던 당시의 사고방식으로는
문제를 해결할 수 없다

◆ OSHA 사고조사가이드

- 표면적인 원인의 제거는 잡초를 제거하는 것과
같은 것이지만, 근본원인의 제거는 잡초가 자랄
수 없는 환경을 만드는 것이다.







이동식 천장작업대 떨어짐

김 경 환 차장



물류창고 이동식 천장작업대 떨어짐 사례

2018. 7.

산업재해예방

안전보건공단



중대사고위험관리본부 사고조사단 김경환

CONTENTS

- 1. 재해 발생 개요**
- 2. 재해 발생 장소 및 작업**
- 3. 재해 조사 내용**
- 4. 재해 발생 원인**
- 5. 재해 예방 대책**
- 6. 시사점**

1. 재해발생 개요

- 2018년 3월 ○○물류창고 신축공사 현장에서
- 이동식 천장작업대*를 다음 작업장소로 수평이동 시키던 중
 - * 천장 전기, 소방설비 설치공사를 위해 지지레일에 매달린 구조
- 작업대 이동방향의 우측 레일 이음부가 작업대의 하중을 이기지 못하고 꺾이면서
- 레일에 결속된 작업대 지지부(Bogie)가 레일에서 이탈되었고,
- 그 여파로 작업대의 나머지 3개 지지부가 파단 되면서, 작업대 위에 있던 작업자 5명이 작업대와 함께 약 14.6m 아래 지상으로 떨어져 1명 사망, 4명 부상한 재해임.


2. 재해발생 장소 및 작업



2. 재해발생 장소 및 작업


가. 재해발생 장소

- [작업구간] $45,721.6\text{m}^2$: $304.0\text{m} \times 150.4\text{m}$
- [작업대] 폭 7.5m, 길이 16~34m



2. 재해발생 장소 및 작업


나. 이동식 천장작업대 구조



2. 재해발생 장소 및 작업


다. 재해발생 작업

- [사고발생 작업대] 폭 7.5m × 길이 34.0m
- [작업대 이동] 안전난간 등 지장물 해체 ⇒ 양측 Rail 주변에 작업자 3·4명씩 위치 ⇒ 작업반장 구령에 맞춰 인력으로 작업대를 밀어 수평이동



2. 재해발생 장소 및 작업

다. 재해발생 작업




3. 재해조사 내용

가. 작업대 지지레일




3. 재해조사 내용

나. 작업대 지지부(Bogie)




3. 재해조사 내용

다. (사고직전) 우측레일 끝단부 상태



3. 재해조사 내용

라. (사고 후) 지상 작업대 위치



3. 재해조사 내용

마. 작업대 떨어짐 과정 (추정)


- [STEP 1] ①번 Bogie가 Tube hanger[강관]를 지나 약 0.82m 지점에 위치함.
- [STEP 2] ①,③번 Bogie 중 ①번 Bogie에서 더 큰 수직력이 발생하여, 구조적으로 취약한 레일 이음부가 꺾임.
- [STEP 3] ①번 Bogie가 꺾여 경사진 레일을 따라 이동하면서 레일로 부터 이탈함.
- [STEP 4] ①번 Bogie가 이탈함에 따라 나머지 ②,③,④번 Bogie 하부 연결 지지부재(강관)가 작업대의 중량 및 이탈로 인한 충격 등을 견디지 못하고 파단됨에 따라 작업대가 지상 바닥으로 떨어짐.

3. 재해조사 내용

바. 구조해석


- [검토하중] 약 5.32 ton

작업대 자중[1.45t] + 작업발판[3.01t] + 수직이동통로[0.33t] + 작업자[0.53t, 7명]



3. 재해조사 내용


바. 구조해석



3. 재해조사 내용

사. 작업대 지지레일 흔 시험


○ 시험장비 및 시험방법



3. 재해조사 내용

사. 작업대 지지레일 흔 시험

- 하중제거 후 레일처짐 : 60 / 65mm



4. 재해발생 원인

가. 작업대 지지 레일 끝단부의 구조적 취약성


- Tube hanger 연결지점부터 2.34m 돌출된 외팔보(Cantilever) 구조
- Tube hanger 연결지점부터 0.23m 지점에 레일 이음부 위치
- 수직승강로(0.33t)가 우측레일에 인접해 있어 편하중 발생

나. 천장 작업대 설계도 미준수

- 천장 작업대 해외 임대업체 제공 설계도 미준수
- 설계도 내용 작업계획에 미반영

다. 작업대 이동 작업계획서 작성미흡 및 미준수

4. 재해발생 원인



5. 재해예방 대책

가. 이동식 천장작업대 떨어짐 방지조치 철저

나. 작업대 지지용 레일 설치 시 설계기준 준수

다. 작업대 이동 작업계획 수립 및 준수 철저

6. 시사점

가. 해외 가시설 도입 시 안전성검토 절차 강화

○ 현실태

- [검토] 현장 기술팀이 해외 임대업체 제공 설계도면 및 구조계산서 검토
- [설치] 해외 임대업체 파견 Supervisor 현장 상주[1개월] 및 지휘
- [운영] 임대업체 제공자료 미흡, 작업계획 작성 소홀


○ 개선방안

- [검토] 설계의도 파악 : 본사 기술팀, 외부 전문가 등 참여
- [운영] 도입 시설물의 그간 운영상의 문제 등 정보제공 요구
작업방법 분석을 통한 구체적인 안전작업절차 마련

나. 위험성평가 운영방법 개선

○ 신규 가시설 설치 · 운영상의 모든 유해 · 위험요인 도출 → 대책수립 · 시행






라미네이팅 공정 용제증기에 의한 화재



송 국 일 부장

라미네이팅공정 용제증기에 의한 화재 사고

2018. 07



중대사고위험관리본부 사고조사단 송국일

CONTENTS

1. 재해 발생 개요
2. 재해 발생 공정 및 작업상황
3. 재해 조사 내용
4. 재해 발생 원인
5. 재해 예방 대책
6. 시사점

1. 재해발생 개요

2018년 3월 포장지
제조공장의
라미네이팅 공정
(알미늄필름 접착)에서
접착액 배합 작업 중
화재가 발생하여
1명이 사망하고
1명이 부상





[라미네이팅기 전면(1, 2호기)] [라미네이팅기 측면]

2. 재해발생 공정 및 작업상황


가. 재해발생 공정 : 라미네이팅 * 공정

* 접착액을 도포하여 서로 다른
기재(Film)를 붙이는 방식





나. 재해발생 작업 : 접착액 배합작업

작업내용	원료투입			배합	코팅롤 팬 투입
	①접착제 투입	②경화제 투입	③초산에틸 공급		
해당물질	18kg × 3통	2.7kg × 3통	60kg(소분용기)	원료혼합 (①+②+③)	접착액 순환
사용량	18kg × 3통	2.7kg × 3통	60kg(소분용기)	122kg(배합용기)	-
작업방법	인력 투입	인력 투입	에어펌프(A) 작동	핸드교반기 작동	에어펌프(B) 작동



3. 재해조사 내용

가. 재해발생 상황



- ✓ 라미네이팅기 정지, 코팅롤 구동, 국소배기장치(코팅롤)작동
- ✓ 핸드 교반기, 초산에틸 및 코팅액 이송펌프는 Air구동
- ✓ 각 PE배관은 용기 턱에 엘보처리되어 Dipping(분출대전 방지)
- ✓ 라미네이팅기 제전조치, 배합용기는 미접지(바닥 고무 바퀴)



< 화재의 3요소 >

화재 · 폭발이 발생하기 위해서는 공기(산소), 가연성 물질(연소 위험분위기 형성), 점화원이 공존해야 함

나. 가연물

물질명	접착제	경화제	초산에틸
구성성분(%)	수지 65% 초산에틸 35%	수지 75% 톨루엔 0.5% 초산에틸 24.5%	초산에틸 99.8% 유기혼합물 0.17% 물 0.03%
증기밀도(공기=1)	4	4	3
인화점(°C)	-4	-4	-4
연소범위(vol%)	2.1~11.5	2.1~11.5	2.2~11.5
최소점화에너지(mJ)	초산에틸 0.46	초산에틸 0.46	초산에틸 0.46
형상(사진)			

[인화성성 증기가 발생. 체류할 수 있는 설비]

① 배합용기

상부 개방상태(인화점 이상) \Rightarrow 접착액면 인화성증기 발생

- ☞ 배합용기 상부에 국소배기장치가 설치되어 있지 않아 코팅액 표면에서 발생한 인화성증기가 체류될 수 있는 조건

② 초산에틸 소분용기

상부 개방상태(인화점 이상) \Rightarrow 초산에틸액면 인화성증기 발생

- ☞ 소분용기 상부에 국소배기장치가 설치되어 있지 않아 초산에틸 액면에서 발생한 인화성증기가 체류될 수 있는 조건


③ 코팅액 팬

잔류 코팅액 팬 상부 개방(인화점 이상) \Rightarrow 코팅액면

인화성 증기 발생

- ☞ 국소배기장치가 정상적으로 작동(재해자의 진술)되어 코팅액 팬에서 발생한 인화성 증기의 체류 가능성은 낮음

[CFD(Computational Fluid Dynamics)를 이용한 시뮬레이션 결과]



다. 점화원


◆ 금속의 마찰 · 충격

발생 부분	관련 사진	검토결과
핸드교반기 칼날 + 배합용기 (×)		<ul style="list-style-type: none"> 교반작업 전에 화재 발생 금속 표면에 접착제 접착으로 마찰에 의한 스파크발생 어려움
동엘보 + 배합 용기 (×)		<ul style="list-style-type: none"> 간격이 있어 일정 압력에 의한 지속적 마찰을 일으키기 어려움 금속 표면에 접착제 접착으로 마찰에 의한 스파크발생 어려움
이송배관 단부 주석금구 + 배합용기 (×)		<ul style="list-style-type: none"> 접착액 속에 잠겨 있어 배합 용기와 금속마찰을 일으킬 가능성 희박


◆ 전기스파크

발생 부분	관련 사진	검토결과
배합기 상부 형광등(×)		<ul style="list-style-type: none"> 방폭형 외부 화재에 의한 손상 흔적만 있음 (내부손상 흔적 없음)
비방폭형 코팅롤 구동용 전동기(×)		<ul style="list-style-type: none"> 외부 화재에 의한 손상 흔적만 있음 (내부손상 흔적 없음) 코팅롤 상부에 국소배기장치 설치 연소범위 형성 가능성 회박 ※ CFD시뮬레이션 → 연소범위 미형성
유인표충기 케이블 단선(×)		<ul style="list-style-type: none"> 용단부 용융흔적 (스파크흔적 없음) → 화재에 의한 용단으로 추정 유인표충기주변 연소범위 형성 가능성 회박 ※ CFD시뮬레이션 → 연소범위 미형성

◆ 정전기 (박리대전, 분출대전)

발생 부분	관련 사진	검토결과
라미네이팅기 롤과 필름에 의한 박리대전 (×)		<ul style="list-style-type: none"> 제전장치가 설치됨 화재발생 당시 구동되지 않음 외부 화재에 의한 손상 흔적만 있음
초산에틸이 배합용기로 투입됨에 따른 분출대전 (×)		<ul style="list-style-type: none"> 이송배관이 배합용기 저면에 Dipping 되어 있음 ※ 화재발생 당시 접착제와 경화제가 배합용기 내부에 일정량 채워짐

◆ 정전기 (유동대전)

발생 부분	관련 사진	검토결과
동엘보에 축적된 정전기에너지가 인접 동엘보에 방전 (O)		<ul style="list-style-type: none"> 초산에틸 이송 배관 내 유동대전 (7.5m/s)으로 발생한 정전기가 동엘보에 축적되어 인접 동엘보에 방전 국부적인 탄화흔적은 <ul style="list-style-type: none"> 동엘보 접속부의 접착액 연소에 의해 발생(추정)
동엘보의 대전 에너지가 배합 용기(스텐레스 재질)에 방전 (O)		<ul style="list-style-type: none"> 초산에틸 이송 배관 내 유동대전 (7.5m/s)으로 정전기가 동엘보에 축적되어 배합용기로 방전 에어펌프 작동으로 동엘보와 배합 용기 간의 거리근접(정전용량 ↑)으로 정전기 방전 에너지가 커짐

라. 결 론

◆ 최초 발화지점, 화재의 3요소에 대하여 종합적으로 검토해 볼 때, 배합용기에서 발생한 인화성증기로 인해 화재위험 분위기가 형성한 배합용기 등의 주변에서 다음 중 하나의 점화원에 의해 화재 발생

- ① 초산에틸 이송배관 중간의 동엘보와 코팅액 이송배관 중간의 동엘보 사이에서 발생한 정전기 방전에너지 (◎)
- ② 초산에틸 이송배관 중간의 동엘보 또는 코팅액 이송배관 중간의 동엘보와 배합용기 사이의 정전기 방전에너지 (○)
- ③ 유인표충기 배선 절단부 또는 코팅팬 구동 전동기에서 발생한 전기스파크 (△)

4. 재해발생 원인

가. (가연물) 화재위험분위기가 형성된 상태에서 배합작업 등 실시

- ◆ 인화점(-4 °C) 보다 높은 온도에서 인화성물질 취급
- ◆ 용기의 상부가 개방되어 인화성 증기가 발생·확산되었고 이에 대한 제거(환기) 조치 미흡



[화재위험분위기가 형성된 코팅팬 및 배합기 주변 모습의 예]

나. (점화원)으로 작용할 수 있는 설비에 대한 관리 미흡

- ◆ 정전기 발생 예방조치 미실시
 - 인화성물질 이송배관에 정전기 축적이 가능 동엘보 사용
 - 이송배관의 엘보 및 각 용기에 본딩 접지 미실시
- ◆ 인화성증기 발생의 폭발위험장소 구분관리 미흡
 - ☞ 비방폭 전기기계기구의 사용

다. (관리적 사항) 화재·폭발 예방 활동 부실

- ◆ 유해위험방지계획서 및 안전검사 누락
- ◆ 안전전문기관의 위탁업무 및 위험성평가 수행 부실

5. 재해예방 대책

가. 인화성증기 발생 · 확산 최소화

- ◆ 인화성증기의 확산방지를 위해 저장용기 밀폐 조치
- ◆ 인화성 증기 배출용 국소배기장치(커튼형 포위식 후드) 설치
(비중이 높은 경우 고려)

나. 정전기 축적 최소화

- ◆ 정전기가 축적될 수 있는 동엘보 및 용기에 본딩접지 실시
- ◆ 정전기 축적방지를 위한 가습 실시(공정상 가능한 경우)
- ◆ 배관 내 유체 이송속도 제한

다. 화재 · 폭발 위험장소 관리의 철저

- ◆ 폭발위험장소의 구분도를 작성 · 관리하고 점화원으로 작용될 수 있는 전기기계기구는 방폭형으로 교체



[정전기방지 가습장치 및 인화성증기 제거 커튼월형 후드를 설치한 예]

6. 시사점

가. 안전보건 전문기관의 역할과 책임 강화

◆ 현실태

- 안전전문기관의 1년간 기술지도보고서 및 작업환경측정 기관의 보고서에 배합공정의 화재 · 폭발위험성에 대한 지도 · 조언 내용이 없음

◆ 개선방안

- 안전보건기관 종사자의 전문성 향상 필요
- 중대사고 발생 시 안전보건기관의 지도 · 조언 내용에 대한 적합성 검증 필요

나. 중대사고 발생 시 정보 공유의 장 확대 필요

◆ (현실태) 재해원인 · 대책 관련자료 공유가 조사참여 감독관 및 공단직원에 제한

◆ (개선방안) 사고사례 세미나 등을 통해 재해예방단체 등 공유 주체 확대

다. 유사공정의 화재 · 폭발 재발 가능성 상존

- 2018.1. 충북 음성 소재 PVC필름제조 공장에서 코팅기 앞 MEK통이 엎어져 화재발생 (1명 사망, 2명 부상)
- 2017.11. 전북 정읍 소재 원단 제조 공장에서 PU코팅액 투입 중 폭발(1명 사망)
- 2017.9. 경기 남양주 소재 공장에서 텐터기로 코팅 도포된 원단 가공 중 챔버부 폭발 (2명 사망, 1명 부상)

◆ 라미네이팅공정 원료투입 · 배합작업은 재해예방활동 적용의 사각지역 ➡ 철저한 관리와 검증 필요



MEMO

이 책은 저작권법에 따라 보호받는 저작물입니다. 무단전재와 복제를 금하며, 이 책 내용의 일부 또는 전부를 사용하시려면 우리공단의 동의를 받아야 합니다.

최근 대형 사망사고사례 공유 세미나

발행일 2018년 7월 인쇄

발행인 박 두 용

발행처 한국산업안전보건공단
울산광역시 중구 종가로 400(북정동)

인쇄처 대양 052) 248-2181

〈비매품〉

