




재해 개요

- 2023. 8. 7.(월) 7:25경, 경상남도 □□군 △△리 일대 「○○○○」 공사 현장에서, ○○ 소속 재해자가 현장 내 성토 작업 구간에서 덤프트럭 신호 작업을 수행하던 중, 하차 작업을 마치고 이동하는 덤프트럭(적재능력: 25.5T)에 충돌하여 사망한 재해임



재해 발생 원인

- 덤프트럭 출발 전 유도자 위치를 확인하지 않음
 - 운전자는 출발 전 차량 주변의 상황을 확인하고 차량을 출발시켜야 하나, 유도자의 위치가 확인되지 않은 상태에서 차량을 출발시켜 충돌 사고가 발생함



재해 예방 대책

- 덤프트럭 출발 전 유도자 위치 확인 후 출발
 - 덤프트럭 기사는 유도자의 유도를 받아 상·하차 작업을 수행하는 경우 차량을 출발시키기 전 유도자의 위치를 확인하여야 함
- 덤프트럭 사각지대의 위험성 주지
 - 덤프트럭 사각지대의 위험성에 대하여 안전보건교육을 실시하고, '사각지대 주의' 스티커를 부착하는 등 덤프트럭 사각지대로 인해 발생 가능한 충돌 위험을 관계 근로자들에게 주지시켜야 함

※ 본 사례는 공공기관 발주공사·직영·도급 등 현장에서 발생한 사망사고에 대하여 안전보건공단에서 동종사고의 재발방지를 위해 배포하고 있습니다.