


방수턱 보강 작업 중 리프트와 안전난간 사이에 머리가 끼임

공 사 명	○○동 주상복합 신축공사	발생일시	2019.12.18.(수) 16:00경
재해형태	끼임	재해정도	사망 1명
소 재 지	서울시 양천구	공사규모	지하2층 지상16층 1개동
재해개요	서울시 양천구 소재 주상복합 신축공사 현장에서 건물 외부 실외기실의 방수턱 보강작업을 하던 피재자 단부 안전난간 틈으로 머리를 빼고 작업을 하던 중, 내려오는 리프트 운반구와 안전난간 사이에 머리가 끼여 사망함.		

재 해 상 황 도



안전대책	○ 출입금지조치 미실시 - 사업주는 리프트의 상승·하강으로 근로자에게 위험을 미칠 우려가 있는 장소에서는 근로자의 출입을 금지하여야 하나 이를 미실시하였고, * 리프트 운반구와 근로자 충돌 위험이 있는 장소인 실외기실 바닥에서 방수턱 파손부위를 보강하는 작업을 하는 경우 리프트 운영을 중단한 상태에서 작업을 하여야 하나 미실시 ○ 출입금지조치 철저 - 사업주는 리프트가 운행되는 장소에는 근로자의 신체의 일부가 리프트 운반구에 충돌 및 협착되지 않도록 방책을 설치하는 등 근로자 출입 금지 조치를 철저히 설치하여야 하며, * 리프트 운행경로에 근접한 장소(실외기실 바닥 단부)에서 작업을 하는 경우 리프트 운영을 완전히 차단한 상태에서 작업을 실시하여야 함
------	--