


콘 수리작업 중 이동식크레인에 매달려 있는 맨틀코어와 콘 사이에 몸이 끼임

공사명	OO공장 콘 수리작업	발생일시	2019.8.19(월) 19:52분경
재해형태	끼임	재해정도	사망 1명(운전직)
소재지	부산광역시 OO구 일원	공사규모	OO공장 콘 수리작업 1개소
재해개요	2019. 08. 19.(월) 19:52경 부산광역시 OO구 소재 아스콘을 생산하는 OO공장에서 OO산업 소속 재해자가 콘 수리작업 중 이동식크레인에 매달려 있는 맨틀코어가 하강하여 콘과 맨틀코어 사이에 몸이 끼이면서 그 충격으로 사망한 재해임		

재 해 상 황 도



안전대책	<ul style="list-style-type: none"> ○ 크레인 작업 반경 내 작업자 위로 중량물 통과 방지 <ul style="list-style-type: none"> · 크레인 작업 시 인양 중인 하물이 작업자의 머리 위로 통과하지 않도록 관리 감독 실시 ○ 크레인 사용 작업 시 관리감독자의 유해·위험 방지 업무 실시 <ul style="list-style-type: none"> · 크레인을 사용하는 작업 시 작업방법과 근로자를 배치 한 후 작업 중 안전대 또는 안전모의 착용을 감시하여야 함 · 크레인을 조작하는 사람에게 작업의 내용, 지휘계통, 연락·신호 방법, 산업재해를 방지하기 위하여 필요한 사항 등을 주지
-------------	---