

## 작동하는 설비에 끼임


사업장명	○ ○ ○ ○ ○	발생일시	2021.08.24.(화) 08:00
재해형태	끼임	재해정도	사망 1명
소재지	대구 달서구	업종	제조업

### 재해개요

2021.08.24.(화) 08:00경 대구광역시 달서구 소재 경북크랑크 소속 피재자(24세, ○ ○ ○)가 사업장 내 자동차 부품 생산 설비(주조 3호기\*)의 금형 등을 점검하던 중 작동하는 설비의 고정금형과 가동금형 사이에 두부가 끼어 사망한 재해임

\* 주조기(다이캐스팅기) : 금형에 용융금속을 주입하여 금형과 같은 형태의 제품을 생산하는 설비

### 재 해 상 황 도



### 안전대책

- 고장으로 작동하지 않는 방호장치의 정비 실시
- 기계 또는 방호장치의 결함이 발견된 경우 해당 기계의 사용을 금지하고 즉시 정비한 후 사용하여야 함