


폭염 속 외부형틀 작업 중 열사병으로 쓰러짐(사망1)

공 사 명	00아파트 신축공사	발생일시	2017.7.19(수) 15:02분경
재해형태	열사병	재해정도	사망 1명
소 재 지	경기 군포시	공사규모	-
재해개요	2017.07.19(수) 15시 02분경, 군포 공공주택지구 조경공사현장에서 재해자(목공, 남, 33세)가 조경시설물 옹벽 거푸집 공사를 위해 사면에 걸쳐있는 무늬목을 형틀공에게 전달하는 작업 중 몸을 가누지 못하는 등 이상증세를 보여 동료근로자가 앉아서 쉬라고 재해자에게 얘기하여 재해자가 들고 있던 무늬목을 놓고 앉은 상태에서 바로 쓰러짐		

재 해 상 황 도



안전대책

- 수분 및 식염 섭취
 - 시원하고 깨끗한 물과 식염이 제공되어야 하고 갈증을 느끼지 않더라도 규칙적인 섭취가 필요함.
- 그늘진 휴식장소의 제공
 - 근로자가 일하는 장소 가까이에 그늘진 장소를 마련
 - 그늘막이나 차양막은 햇볕을 완전히 차단할 수 있는 재질로 선택하고 시원한 바람이 통할 수 있도록 하여야 함
- 적절한 휴식시간 부여
 - 폭염특보 발령 시 1시간 주기로 10~15분 이상 규칙적으로 휴식시간 부여
 - ※ 폭염 주의보 발령 시에는 매 시간당 10분씩, 폭염경보 발령 시에는 15분씩 휴식
 - 같은 온도조건이라도 습도가 높을 경우 휴식시간을 더 늘임

□ 관련사진



[사진1] 조경시설물 옹벽 거푸집 공사현장

[재해 당일 15:00경 현장촬영사진]



[사진2] 재해발생 현장 전경