






이동식비계 작업발판 위에서 작업 중 바닥으로 떨어짐[h≒1.8m]



재해개요

2023. 05. 00.(목) 13:30경 전라북도 완주군
소재 「〇〇 주변정비(□□□ 건립)」
현장에서 재해자가 이동식비계 작업발판
위에서 천장 도배 작업 중 지상 1층
바닥(h ≒ 1.8m)으로 떨어져 병원 치료 중
사망함



발생원인

▶ 사고 발생원인

- (이동식비계 안전난간 미설치) 이동식비계 작업발판 위에서 도배작업 시 안전난간 미설치
- (개인보호구 미착용) 이동식비계 작업발판 상부 등 떨어질 위험이 있는 장소에서 안전모 등 개인보호구를 미착용한 상태로 작업 실시



예방대책

① 이동식비계 안전난간 설치

- 이동식비계를 사용하여 작업하는 경우 이동식비계 작업발판에서 근로자가 떨어지는 것을 방지하기 위한 안전난간을 설치

② 개인보호구 착용관리 철저

- 사업주는 이동식비계 작업발판 상부 등 떨어질 위험이 있는 장소에서 작업하는 근로자에게 안전모 등 개인보호구를 지급하고, 작업 중 개인보호구 착용 하고 작업하도록 관리

※ 본 MP는 동종재해 예방을 목적으로 안전보건공단에서 제작하여 제공하는 것으로 일부 내용이 재해 발생 상황과 다를 수도 있음을 알려드립니다