


잠수사가 수중 육안 검사 중 의식을 잃어 익사

공 사 명	OO선박 선저 수중 검사	발생일시	2016.12.27(화) 14:59분경
재해형태	익사	재해정도	사망 1명
소 재 지	부산광역시 원양로 감천항 부두 일원	공사규모	선저 수중 검사 1식
재해개요	재해자가 OO선박 수중 검사를 위해 선저로 입수하여 영상 촬영 보조 (공기호스와 로프 정리) 작업 중 의식을 잃어 병원으로 후송하여 치료 중 사망한 재해임.		

재 해 상 황 도



안전대책


- 의식상실과 같이 대응능력을 완전히 상실하더라도 호흡을 지속할 수 있는 전면마스크 또는 헬멧착용을 의무화하고
- 공기호스가 파손되거나 기체공급이 중단될 경우를 대비하여 전면마스크와 비상공기통은 호흡기의 교체가 아닌 밸브의 조작과 같은 간단하고 신속한 방법으로 기체공급원을 교체할 수 있어야 하며,
- 사업주는 잠수작업자에게 통신장치를 제공하고 착용케 하여 비상시 구조를 요청할 수 있는 시스템을 갖추도록 제도 개선이 필요함



재해발생 현장전경



동영상 및 사진 촬영(예시)



공기 호스를 정리중인 재해자



발견 당시 재해자 상황