

# 후진 운행하는 아스콘 공급 덤프트럭 후미에 부딪쳐 깔림

공사명	고속국도 확장공사	발생일시	2021.04.26.(월)
재해형태	깔림	재해정도	사망1명
소재지	충북 옥천군	공사규모	도로확장 연장=3.5km
재해개요	○ 포장공사 협력업체 소속 근로자가 아스팔트 피니셔 앞쪽에서 덤프트럭이 바닥에 쏟아 부은 아스콘을 삽으로 펼치는 작업 중 ○ 아스팔트 피니셔에 아스콘 공급을 위해 후진하는 덤프트럭에 부딪쳐 넘어진 후 우측 뒷바퀴에 하반신이 깔려 사망한 재해임		

## 재해상황도



안전대책	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 덤프트럭 등 차량계 건설기계 접촉 방지 조치 철저                     <ul style="list-style-type: none"> <li>- 덤프트럭 및 아스팔트 피니셔 등이 운행 중인 작업장 주변에는 근로자가 접촉되어 부딪칠 위험이 있으므로 근로자 출입을 금지시키거나,</li> <li>- 작업 여건상 부득이하게 장비 작업장 주변에 근로자를 출입시켜 작업 할 경우에는 유도자를 배치하여 유도자의 신호에 따라 덤프트럭을 안전하게 통제할 상태에서 작업 실시</li> </ul> </li> <li>○ 덤프트럭 작업계획서 작성 및 준수 철저                     <ul style="list-style-type: none"> <li>- 덤프트럭 등 차량계 건설기계를 사용하여 작업을 할 때에는 차량계 건설기계의 종류 및 성능, 운행경로 및 작업방법 등에 대한 내용을 포함하여 작업계획서를 작성하고 작업계획서 내용을 근로자에게 주지 및 준수 철저</li> </ul> </li> </ul>
------	---