

배합기 내부 청소 작업 중 배합기 작동으로 인한 끼임

사업장명	농업법인회사 ○○	발생일시	2021.03.06.(토) 15:50
재해형태	끼임	재해정도	사망 1명
소재지	경상북도	업종	작물생산업

재해개요	2021.03.06(토) 15시 50분경 경북 ●●시 소재 농업법인회사 ○○의 원재료 배합실에서 재해자가 배합기 내부 청소 중 배합기가 작동하며 회전날과 배합기 내벽 사이에 신체상부가 끼어 사망한 재해임
------	---

재해상황도



안전대책	○ 정비 등 작업 운전정지 등 안전조치 - 설비 등의 청소 및 정비를 위하여 내부에 들어갈 때에는 다른 작업자의 오조작을 방지하기 위하여 필요한 방호조치(기동장치에 잠금장치 설치 및 열쇠관리 또는 작업 중임을 알리는 표지판 설치 등)를 하여야 함 ○ 배합기 내부 청소방법 개선 - 근로자가 내부로 들어가지 않고 고압공기로 불어 하단의 배출구로 배출시키거나, 청소기 등으로 흡입하여 청소하는 등의 방법으로 개선
------	--