

전북 사고사망예방

 **Quick Message**



장마철, 전북 건설현장 위험주의 발효(1명 사망)

- ◆ ('21.6.28) 지하 상수도시설 유지·보수 공사 중 익사 사고 발생 <1명 사망>
- 전북 전주시 소재 상수도 배관 기능개선 공사현장, 배관(직경 약 500mm) 내 보수 작업 중 시간당 40mm 이상의 폭우로 불어난 빗물에 고립되어 익사

장마철 주요 사고 및 안전대책



1 집중호우로 빠르게 늘어난 물에 수몰(익사) (안전대책)

- 악천후 시 작업중지 또는 대피기준 마련 및 준수
- 호우 발생에 따른 모니터링 및 경보 계획 수립
- 취약시설에 대한 사전 안전점검 및 조치



2 성토(법면) 지반이 무너져 토사에 매몰 (안전대책)

- 지반 기울기 준수
- 작업 전 사전 지반조사 철저
- 빗물 등 침투방지조치



3 전기 기계·기구 취급 중 감전 (안전대책)

- 전기 기계·기구 배선의 절연 조치 철저
- 누전차단기 설치 및 접지실시
- 통로바닥 및 습윤한 장소에 배선 금지

산재 사망사고 예방 할 수 있습니다!

QR코드로 전북지역 안전보건소식 실시간 확인 하세요



산업재해예방
안전보건공단
전북지역본부