

크레인 벽돌인양 중 인양물 쏟아져 맞음

사업장명	0000	발생일시	2023. 1. 15.(일)
재해형태	떨어짐	재해정도	사망 1명
소재지	부산 00	공사규모	-

재해개요

- 2023. 1. 15.(일) 08:32경 부산 000 신축공사 현장에서
- 외벽 조적작업을 위해 타워크레인으로 목재 파레트에 적재된 벽돌묶음을 옥상으로 운반하던 중,
- 인양하던 벽돌이 쏟아지면서 피해자가 벽돌에 맞고 사망한 재해

재해상황도



안전대책

- 중량물 취급에 따른 작업계획 수립·이행 실태 확인
 - 중량물 취급 시 낙하 위험을 예방할 수 있는 안전대책에 대한 작업계획서를 작성하고 작성된 작업계획서에 따라 작업을 수행하여야 함.
- 위험성평가 실시
 - 사업주는 업무로 인한 유해위험요인을 찾아내어 위험성의 크기를 평가하여야 하고 그 결과에 따라 안전보건 조치를 하여야 함.
- 신호수 지정 및 특별교육
 - 신호수 특별교육을 이수한 자를 신호수로 지정하여야 함.
- 안전모 등 보호구 착용 철저
 - 작업장소를 이동할 때 떨어질 위험 있으므로 안전모 등 보호구를 착용하고 이동 하여야 함.