


지붕 마감재 교체 작업중 떨어짐

공 사 명	○○○○ 지붕교체 공사	발생일시	2021년 3월
재해형태	떨어짐	재해정도	사망 1명
소 재 지	경북 영천시	공사규모	지붕 마감재 교체
재해개요	지붕 마감재 교체 작업 중 선라이트를 밟아 파단되면서 아래 바닥으로 떨어짐		

재 해 상 황 도



안전대책

- 지붕 위 작업 시 추락방지조치 철저
(작업발판, 추락 방지망, 안전대 부착설비 등)
- 개인보호구 (안전모 및 안전대) 지급 및 착용 철저