


## H형 레일이 전도되면서 깔림

공사명	하수관로 정비사업	발생년월	2023년 2월
재해형태	깔림	재해정도	사망 1명
소재지	경상북도 영천시	공사내용	간이흙막이 설치
재해개요	H형 레일*을 설치하기 위해 굴착기로 인양 후 대기하던 중 인양 고리에서 H형 레일이 빠져 전도되면서 피해자가 깔림 * 간이흙막이 패널을 고정하는 레일과 버팀보를 일체화시켜 제작된 형태		

### 재해상황도



#### □ 사고발생 원인

- 굴착기 인양작업 시 불량 후크 사용
- 중량물 취급 작업계획서 미작성

#### □ 사고예방 대책

- 굴착기 인양작업 시 달기구 점검 철저
- 중량물 취급 작업계획서 작성 및 준수



<파손된 후크>