

## 아파트 외벽 도장 작업 중 떨어짐

공 사 명	APT 내외벽체 재도장공사	발생일시	2017.06.13.(화) 14:04분경
재해형태	떨어짐	재해정도	사망 1명
소 재 지	경북 김천시 ○○동	공사규모	아파트 1개동 내외부 벽체 도장 등
재해개요	2017.06.13.(화) 14:04분경 페인트 대리점이 시공하는 경북 김천시 소재 APT 내외벽체 재도장공사 현장에서 직영 인부인 재해자(남, 52세, 도장공)가 작업용 로프에 매달린 달비계를 타고 후면 외부 벽체 도장작업 중 작업용 로프에 매달린 달비계가 갑자기 하강하면서 약 7m 아래 지상 바닥으로 떨어져 발생한 재해로 추정됨.		

### 재 해 상 황 도




#### 안전대책

- 달비계의 구조 준수
- 보호구의 지급 및 착용



재해자 작업 지점



현장 전경