


000 축사 지붕개보수공사 중 선라이트에서 떨어짐으로 인한 사망재해

공 사 명	000 축사 지붕개보수공사	발생일시	2020.03.13.(금) 16:15경
재해형태	지붕 위에서 떨어짐	재해정도	사망 1명
소 재 지	정읍시 종운로 375(산외면)	공사규모	축사 1개동
재해개요	2020.2.28.(금) 16:15분경 전북 정읍시 종운로 소재 축사 지붕개보수현장에서 피재자(남, 68세, 보통인부)가 노후된 선라이트 교체 및 칼라강판 설치작업을 위해 축사지붕 위를 이동하던 중 선라이트부로 떨어지면서 약 4.7m 아래 콘크리트 축사바닥에 머리를 부딪혀 사망한 재해임.		

재 해 상 황 도



안전대책	○ 지붕위에서의 작업시 추락재해예방 조치 - 강도가 약한 선라이트 등으로 덮힌 지붕위에서 작업을 하는 경우 근로자의 발이 빠지는 등 위험해질 우려가 있는 경우 폭 30cm이상의 발판을 설치하거나 발판을 설치하기 곤란한 경우에는 하부에 추락방호망을 설치하여야 함. - 또한 근로자가 작업 중 추락할 위험이 있는 경우 안전대 부착설비를 설치하고 근로자에게 안전대를 착용하도록 하여야 함. ○ 개인보호구 지급 및 착용 - 떨어질 위험이 있는 장소에서 작업을 하거나 작업자 이동경로에 추락위험이 있는 경우, 작업자들에게 안전모, 안전대 등 개인보호구를 지급하고 이를 착용하고 작업할 수 있도록 관리감독 하여야함.		
------	---	--	--