


00농원 굴취 작업 중 강풍에 쓰러진 나무에 맞음으로 인한 사망재해			
공사명	(주)00농원으로 나무 이식	발생일시	2020.02.22.(토) 15:45경
재해형태	나무에 맞음	재해정도	사망 1명
소재지	전북 정읍시 신월동 산2	공사규모	나무 47그루 이식
재해개요	2020 2. 22.(토) 15:45 경 전북 정읍시 신월동 산 2번지 나무 벌목현장에서 굴취 작업이 중단된(뿌리를 절반 이상 자른 상태에서 다시 되매움) 소나무가 강풍에 의해 넘어지면서, 00농원 소속 일용직인 재해자가 나무에 맞고 깔리는 재해가 발생하여 병원으로 후송하였으나 재해 당일 16:10 경 사망한 재해		
재 해 상 황 도			
			
안전대책	○ 출입금지 조치 실시 및 안전모 착용 (산업안전 보건기준에 관한 규칙 제20조 출입의 금지, 제32조 보호구의 지급 등) - 벌목 및 나무가 넘어지거나 굴러 떨어질 위험이 있는 장소에 근로자 출입으로 위험이 발생할 우려가 있는 장소에 근로자 출입을 금지 - 물체가 떨어지거나 날아올 위험이 있는 작업 또는 장소 출입 시 작업 조건에 맞는 안전모를 지급하고 착용하도록 하여야 함 ○ 악천 후 및 강풍시 작업중지 실시 (산업안전 보건기준에 관한 규칙 제37조 악천후 및 강풍 시 작업중지) - 사업주는 비.눈.바람 또는 그 밖의 기상상태의 불안정으로 인하여 근로자가 위험해질 우려가 있는 경우 작업을 중지하여야 함 - 풍속이 10m/sec이상인 경우 해당 작업을 중지 ○ 굴착 작업 시 길이줄 작업 실시 - 굴취 작업 중단 시 나무를 눕혀, 고정하여 나무가 굴러가지 않도록 안전한 상태로 두거나, 나무 상부를 로프로 고정하는 길이줄 작업을 실시하여 나무가 넘어지지 않도록 하여야 함		