



중대 사망사고 사례

주요사고 ④



< 재해발생 상황도 >



< 추락지점 >

'22.01.15.(토) 13:30분경 부산 진구 소재 하이프라자 신축공사 현장
지상 2층 철골보 상부에서 테크플레이트 설치 작업 중 몸의 중심을 잃고
5.7m 아래 1층 콘크리트 바닥으로 추락하여 사망



유사사례

- 2021.09. 주택 증축공사 현장 2층 확장형 발코니 철골보 상부에서
볼트 절단 및 체결작업 중 추락하여 **1명 사망**
- 2021.05. 철골 구조물 2층 테크플레이트 설치작업 중 미 고정된
테크플레이트를 밟아 추락하여 **1명 사망**



예방대책

1 개구부 등의 방호조치 실시

- 추락할 수 있는 장소에서 작업을 수행하는 경우 추락위험을 방지
할 수 있도록 해당 장소에 추락방호망을 설치
- 추락방호망을 설치하기 곤란한 경우 안전대 부착설비 설치하고
안전대를 지급·착용

2 보호구 착용

- 추락할 위험이 있는 작업을 수행할 경우 해당 작업에 적합한
안전모, 안전대 등 보호구 착용

