



재해 개요

- 2019.3.28.(목) 경기도 파주시 소재 ○○기업(주) 농어촌마을 하수도정비사업 현장에서 ○○건설 소속 작업자가 도로 청소작업 중 굴착작업을 위해 주행하는 굴삭기 바퀴에 깔려 사망한 재해임



재해 발생 원인

- 출입금지(접촉 방지) 미실시
 - 굴삭기(차량계 건설기계)를 사용하여 작업을 할 때에 굴삭기에 접촉되어 작업자가 부딪칠 위험이 있는 장소에 출입시켜서는 안 되나 굴삭기 작업구간 내에 작업자 투입 후 작업을 수행하게 하는 등 출입금지 조치 미실시



재해 예방 대책

- 출입금지(접촉 방지) 조치 철저
 - 굴삭기(차량계 건설기계)를 사용한 작업 시에 방책 등 출입금지 시설을 하고 작업자 출입금지 조치 철저
- 작업계획서 내용 준수
 - 굴삭기를 사용하여 굴착작업 시 유도자 배치 등을 포함한 차량계 건설기계, 굴착 작업계획서를 작성하고 그 내용을 준수하여 작업 실시

본 사례는 공공기관 발주공사, 직영, 하청 등 현장에서 발생한 사망사고에 대하여 안전보건공단에서 동종사고의 재발방지를 위해 배포하고 있습니다.