

도로 보수공사 중 건설기계에 충돌하여 1명 사망

공사명	도로 및 인도 긴급보수공사	발생일시	2023. 7. 21.(금) 08:25경
재해형태	충돌	재해정도	사망 1명
소재지	전라북도 군산시	공사규모	포장구간 L=120m
재해개요	<p>2023. 7. 21.(금) 08:25경, 전북 군산시 소재 (O)OOOO에서 시공하는 「도로 및 인도 긴급보수공사 단가계약(OOO,OOOO)」 현장에서 파손된 도로를 보수하는 작업 중 차량통제를 위해 동료 근로자 1인과 라바콘*을 설치하던 재해자가 후진하던 노면파쇄기*에 충돌하여 병원으로 이송하였으나 당일 09:20경에 사망한 재해임.</p> <p>*라바 콘(rubber-cone): 차나 사람의 이동을 막기 위하여 도로에 세우는 고깔 모양의 물건을 말함 * 노면파쇄기 : 콘크리트나 아스팔트 및 유사재질로 포장된 노면을 평탄화 시킬 만큼 충분한 두께로 절삭하는 장비를 말함.</p>		

재해상황도



안전대책

- 접촉방지 조치 철저
 - 사업주는 노면파쇄기를 이용하여 작업을 하는 경우 근로자가 차량에 부딪히지 않도록 접근 금지조치를 하거나 유도자를 배치하여 노면파쇄기 현장진입을 유도하여야 함.

- 금번 재해가 발생한 노면 파쇄기와 같이 차량 너비가 넓고 후진 시 시야확보가 어려운 차량계 건설기계장비를 사용 시에는 가급적 2명 이상의 유도자를 배치하여 작업하기를 권장함.

○ 작업계획서 작성

- 사업주는 차량계 건설기계를 사용하여 작업 시 운행경로, 작업방법 등을 포함한 작업계획서를 작성하고 재해예방 대책을 수립하여야 함.