


건물 외벽 미장 작업중 곤돌라에서 떨어짐

공 사 명	OO오피스텔 신축공사	발생일시	2017.2.8(수) 08:06분경
재해형태	떨어짐	재해정도	사망 1명(미장공)
소 재 지	부산광역시 해운대구 일원	공사규모	빌딩1개동
재해개요	2017. 2. 8.(수) 08:06분경 부산시 해운대구 소재 OO오피스텔 신축공사 현장에서 습식공사 협력업체인 (주)OO개발 소속 재해자가 동료작업근로자와 함께 곤돌라(DS-4800-A, 0.3ton)에 탑승하여 건물(배면부) 9층 외벽 미장작업(보조)을 진행하던 중 재해자가 몸의 균형을 잃고 곤돌라와 건물 사이로 떨어짐(H≒30M)		

재 해 상 황 도



안전대책

- 곤돌라 전면부 안전난간대 설치 철저
 - 추락의 위험이 높은 곤돌라에 탑승하여 작업 시에는 곤돌라 전면부에 안전난간대가 설치된 상태에서 작업하여야 함(작업의 편의를 위해 임의변경 및 해체 금지)
- 곤돌라 작업 시 구명줄 설치 및 안전대 착용·연결 철저
 - 곤돌라에서의 추락 위험을 방지하기 위하여 별도의 안전대 부착용 구명줄(추락방지대 포함)을 설치하거나, 곤돌라 Cage의 안전난간대에 안전대를 걸고 작업하여야 함



【사진 1】 사고당시 현장 전경



【사진 2】 사고 당시 지상9층 미장작업을 위해 사용한 곤돌라



【사진 3】 사고 당시 미장작업을 위해 사용한 곤돌라
(작업의 편의를 위해 전면부 안전난간대 제거후 사용함)