

최근 건설현장 사망사고 사례

- 안전보건공단 충남지역본부 -



〈 예산군 소재 〉

- 2021.07.20.(화) 14:30경 교량 현장에서 재해자가 고소작업대(H=5.8m, 굴절식)에 탑승하여 교량부재 도장 작업 중 추락

- 【 예방대책 】
- ① 고소작업대는 안전난간(중간난간대 포함) 설치 등 추락방지조치
 - ② 안전대부착설비 설치, 안전대 착용 등의 내용을 포함한 작업계획서 작성 후 준수



〈 천안시 소재 〉

- 2021.08.07(토) 11:03경 공동주택 현장에서 재해자가 고소작업대(H=4.9m, 시저형)에 탑승하여 기둥철근 배근 중 작업대 측면에 기대어 놓은 철근 다발로 인해 전도된 고소작업대와 함께 추락

- 【 예방대책 】
- ① 기둥철근 작업 시 고소작업대 목적 외 사용(자재 지지대용 등) 금지
 - ② 전도 등의 위험이 없도록 안전한 작업방법이 포함된 작업계획서 작성 후 준수



〈 태안군 소재 〉

- 2021.08.07(토) 17:55경 펜션 신축 현장에서 재해자가 진동롤러로 보강토 옹벽 뒤채움 토사 다짐 중 옹벽 단부에서 롤러(1톤)의 방향 전환을 시도하다 약 5.2m 아래로 추락

- 【 예방대책 】
- ① 보강토 옹벽 단부 안전난간 설치 등 추락방지조치 철저
 - ② 진동롤러 작업 시 안전한 작업방법이 포함된 작업계획서 작성 후 준수

※ 사고예방 Key Point : 안전난간 설치, 안전모·안전대 착용, 작업 전 점검 등 기본 안전기준 준수