


굴삭기에 부딪혀 개구부로 떨어짐

사업장명	○○○○	발생일시	2020년 1
재해형태	떨어짐	재해정도	사망 1명
소재지	경상북도 ○○시	업종	쇄석채취업
재해개요	석재 파쇄 현장에서 재해자가 조크라샤(Jaw Crusher) 호퍼에 투입된 원석을 굴삭기로 파쇄하는 작업장에서 굴삭기 후미에 부딪혀 높이 약 8.2m 아래 지상으로 떨어짐		

재해상황도



안전대책	<ul style="list-style-type: none"> ○ 굴삭기와의 접촉 방지조치 철저 ○ 작업계획서 작성 및 준수
------	---