


개조된 운반차를 경사로에서 변속하던 중 조작실수로 깔림

공 사 명	00송전선로 이설공사 실시 설계용역(지질조사)	발생일시	2020.9.22.(화) 07:55경
재해형태	깔림	재해정도	사망 1명
소 재 지	경기도 하남시 ○○동	공사규모	임시철탑(2기) 설치 설계를 위한 지질조사(천공,시추) 2공
재해개요	2020.9.22.(화) 07:55경 경기도 하남시 ○○동 송전선로 이설 공사 현장에서 지질조사를 위해 재해자(54세, 남, 보통 인부)가 운반차 (경운기 엔진과 콤팩트 변속기를 결합한 개조형태)에 자재를 싣고 옮기던 중, 경사지(11°)에서 조작실수로 운반차가 후진하게 되었고, 이 운반차에 깔려 사망한 재해임.		

재 해 상 황 도



안전대책	○ 적정 작업방법 및 위험성 대책 수립 - 사업주는 화물용 트럭 등 정식 차량계 하역운반기계를 이용해서 중량물을 운반하도록 해야 하고, - 불가피하게 개조된 운반차를 이용해야 하는 경우 개조된 운반차가 농기계인 경운기와 콤팩트를 개조한 하역운반기계를 인지 해당경사에서의 기어방식 및 경사에서 변속 불가 등 위험성을 충분히 작업자에게 교육시키고, 갑자기 운반차가 밀릴 때 행동 요령 등에 대한 대책을 수립 한 뒤 작업할 수 있도록 하여야 함.
------	--