




- ◆ 2022.8.3. 카센터에서 트럭 운전석 문을 열고 상체를 넣어 점검 중 트럭이 전진하면서 차문이 리프트 지주에 걸리며 달혀 끼임 **<1명 사망>**
- ◆ 2022.7.27. 리프트에서 화물(15t)을 3층으로 내리던 중 운반구가 2층으로 추락 **<1명 사망>**
- ◆ 2022.7.11. 리프트에서 이동대차를 꺼내던 중 운반구 하강으로 프레임과 바닥 사이에 끼임 **<1명 사망>**






③낙하방지장치(유압식), 로프이완감지장치(권동식), 충격완충장치, 비상정지장치 설치

※ 아래 자료를 클릭하세요! 해당 자료를 다운받을 수 있습니다.

‘리프트’ 또는 ‘승강기’ 입력

포털사이트에 ‘안전보건공단’ 입력 또는 주소창에 <http://www.kosha.or.kr> 입력



- ① 산업용리프트
- ② 산업용리프트 운반구와 승강로 벽면 끼임
- ③ VR [끼임] 리프트, 승강기 작업