

⚠️ **사망사고 발생경보** (제2022-8호)

휴막이가시설 1단 띠장에서 굴착 상부 통로로 이동하던 중 균형을 잃고 지하1층 바닥으로 떨어져(높이 약 5.2m) 1명 사망

떨어짐 사고개요

'22.5.9(월) 화성시 남양읍 소재 병원 증축공사 현장에서 재해자가 휴막이가시설 1단 띠장에서 굴착 상부 통로로 이동하던 중 **균형을 잃고 지하1층 바닥(높이 약 5.2m)으로 떨어져** 병원으로 이송 후 치료하던 중 '22.5.12(목) 사망한 재해임

재해사진



휴막이가시설 1단 띠장에서
떨어짐



재해자 떨어짐 지점
(사고발생 당시 안전난간 미설치)



가설통로 안전난간 미설치

떨어짐 사고 발생 경위

당 현장은 휴막이가시설 2단 띠장 해체 작업이 진행되고 있는 상태로 기존 가설통로(계단)의 위치를 옮기는 작업을 진행하고 있어 기존 가설통로(계단)는 사용할 수 없었고, 근로자들이 휴막이가시설 띠장을 통해 이동하는 상황으로 떨어짐 위험이 상존하였음

안전 대책

- ① 작업장으로 통하는 장소 또는 작업장 내에는 근로자가 이동할 수 있는 별도의 가설통로를 마련하여 설치하고, 항상 사용할 수 있는 상태로 유지하여야 한다.
(가설통로 이동설치중에는 출입금지하고, 별도의 통로를 확보)
- ② 휴막이가시설에는 안전대 부착설비를 설치하여 근로자에게 안전대 착용 후 안전대를 걸고 작업해야 한다.



스마트폰 APP(위기탈출 안전보건)

‘안전보건공단’ 또는 ‘위기탈출 안전보건’을 검색하여 애플리케이션 설치

구글플레이

앱스토어



미디어 현장배송 서비스(media.kosha.or.kr)

사업장에서 2~3일 이내에 택배로 받아볼 수 있는 서비스

