

## 석축쌓기 작업 중 회전하는 굴착기 후면과 석축사이에 몸통이 끼임

<b>공사명</b>	임도 재해 피해지 복구사업	<b>발생일시</b>	2021.04.16.(금) 8:04경
<b>재해형태</b>	끼임	<b>재해정도</b>	사망 1명
<b>소재지</b>	전라북도 순창군	<b>공사규모</b>	석축쌓기(9m*1.5m)
<b>재해개요</b>	재해자가 붕괴된 산사면의 보수를 위한 석축쌓기 작업 중 석축용 돌인양을 위해 회전하는 굴착기(0.8㎡)의 후면과 시공된 석축 사이에 몸이 끼어 병원으로 이송, 수술 후 치료 중 당일 사망한 재해임.		

### 재 해 상 황 도



<b>안전대책</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 차량계 건설기계작업 접촉 방지 조치                         <ul style="list-style-type: none"> <li>- 운전 중인 차량계 건설기계에 접촉되어 근로자가 부딪칠 위험이 있는 장소에는 근로자를 출입시켜서는 아니 되며, 다만 유도자를 배치하고 작업하는 경우 차량계 건설기계 운전자는 유도자가 유도하는 대로 따라야 함.</li> </ul> </li> <li>○ 차량계 건설기계 작업계획서 작성                         <ul style="list-style-type: none"> <li>- 차량계 건설기계 사용 작업 시 근로자의 위험을 방지하기 위한 해당 작업장소의 지형 및 지반상태에 대한 사전조사를 하고 사용하는 건설기계의 종류 및 성능, 운행경로, 작업방법 등에 대한 작업계획서를 작성한 후 그 계획에 따라 작업을 하도록 하여야 함.</li> </ul> </li> </ul>
-------------	--



현장 전경



재해 발생 추정 장소 및  
 재해 발생 전 작업 모습

사고발생 당시 상황(재연)