

이동식 사다리 사망사고를 예방합시다.


## 커튼 수거·설치 작업 중 이동식 사다리에서 추락 사망

사업장명	○○지점	발생일시	2023. 1. 5.(목)
재해형태	떨어짐	재해정도	사망 1명
소재지	서울시 강남구	기인물	이동식 사다리

### 재해개요

2023. 1. 5(목) 서울시 강남구 소재 ○○ 매장에서 커튼 세탁 수거·설치 전문업체 소속 피재자가 커튼 설치 작업 중 사다리를 불안정한 상태로 설치 후 이동식 사다리에 올라가 커튼 설치 작업 중 사다리가 전도되어 중심을 잃고 바닥으로 떨어져 사망한 재해임.  
※ 설치장소의 천장높이가 높고 공간이 좁은 상태에서 창틀 하부 프레임에 동료가 이동식 사다리 버팀대 설치 후 사다리를 비스듬하게 설치함.

### 재해상황도



### 안전대책

- **떨어짐 방지 조치 실시(안전한 작업발판 사용)**
  - 커튼 수거·설치 작업 등 떨어짐 위험이 있는 작업 시에는 비계를 조립하는 등의 방법으로 안전한 작업발판을 설치하여 사용
- **개인보호구 착용**
  - 커튼 수거·설치 작업 등 떨어짐 위험이 있는 작업 시 안전모, 안전대 등 개인보호구를 반드시 착용
- **위험성평가 실시**
  - 커튼 수거·설치 작업 시 해당 작업에 따른 유해·위험요인을 파악하고 그에 따른 감소대책을 수립하는 위험성평가를 실시

※ 본 OPS는 동종재해 예방을 목적으로 안전보건공단에서 제작하여 제공하는 것으로 일부 내용이 재해 발생 상황과 다를 수도 있음을 알려드립니다.