정화조 방수작업 후 이동식사다리로 이동 중 사다리 파손으로 추락 (사망1)			
공 사 명	○○○○(주) ○○○ ○ ○○○ 청년주택 및 근생 신축공사	발생일시	2020.02.14.(금) 10:00경
재해형태	추락	재해정도	사망 1명
소 재 지	○○시 ○○구 ○○○동	공사규모	지하 2층, 지상 18층, 1개동
재해개요	- 2020.02.14.(금) 10:00경 ○○시 ○○구 ○○○○동 소재 ○○○○㈜가 시공 중인 「○○○ ○ ○○○ ○○ 청년주택 및 근생 신축공사」 현장 지하 2층에서, - 협력업체 ○○○○㈜ 소속 피재자(방수공, 67세)가 정화조 방수작업을 마치고 이동식사다리를 통해 상부로 이동 중, - 양손으로 잡은 사다리 최상부 작업발판 좌측이 탈락되면서 몸의 중심을 잃고 정화조 바닥으로 추락(H≒3.8m)하여 병원 후송 치료 중 사망한 재해임.		
관 련 사 진			
안전대책	❍ **사다리식 통로 설치 기준 준수 및 작업 전 관리감독자 확인 철저** - 사다리식 통로 사용 시 사다리는 손상·부식 등이 없는 견고한 구조로서 넘어지거나 미끄러지지 않도록 설치하고 걸침길이 및 적정기울기 등 설치 기준을 준수하여야 하며, - 관리감독자는 해당 작업에 반입되는 기계·기구에 대한 이상 유무와 이동통로를 확인한 뒤 작업을 진행하여야 함		