

현장출입문 상부 입간판 해체 중 추락재해(사망1)

공사명	○○○동 1가 오피스텔 신축공사	발생일시	2020.2.11.(화) 13:40경
재해형태	추락	재해정도	사망 1명
소재지	○○시 ○○○구 ○○○동	공사규모	지하5층, 지상12층 1개동
재해개요	○ 2020.2.11.(화) 13:40경 ○○○시 ○○○구 ○○○동 소재 ○○건설(주)이 시공 중인 「○○○동 1가 오피스텔 신축공사」 현장에서 ○ 재해자 남영준(웁스공, 55세 남)이 현장출입문 상부 입간판 해체를 위하여 ○ 약 5.5M 높이의 지주 각파이프 위에서 작업 중 ○ 몸의 중심을 잃고 떨어져 인근 병원으로 후송·치료 중 2020.3.1.(일) 사망한 재해임		

재해발생 현장전경 및 재해상황도



안전대책

- **작업발판 설치 및 추락방지조치 실시**
 - 작업발판 및 안전난간이 설치된 차량탑재형 고소작업대를 이용하거나 이동식비계를 설치하여 출입문 입간판 해체작업 실시
 - 추락방지대·안전블록 등 보조로프를 설치하여 추락재해 예방
- **사전작업계획서 작성 및 이행**
 - 가설웁스 및 출입문을 해체하는 작업 시 사전 작업계획서를 작성하여 작업방법·작업순서를 해당 근로자에게 주지하여 안전성 확보 후 작업을 실시하여야 함
- **보호구 착용상태 관리감독 철저**
 - 근로자가 착용한 안전대를 체결한 상태에서 이동 및 작업을 수행토록 관리·감독 철저