

중대재해 발생 사례

축사 지붕 태양광 패널 설치 중 선라이트 파손, 추락 사망

사업장명	주식회사 0000	발생일자	2024. 1. 4.(목)
재해형태	떨어짐	재해정도	사망 1명
소재지	경기도 포천시	기인물	선라이트
재해개요	2024. 1. 4.(목), 경기도 포천시 소재 축사에서 축사 지붕에 태양광발전용 패널 설치 작업을 하던 재해자가 이동하던 중 지붕의 선라이트를 밟아 파손되며 약10m 아래 바닥으로 추락하여 사망함.		

현장 사진



【지붕공사 시 핵심 안전수칙】

- ① 고소작업대, 이동식비계 등을 활용하여 지붕 밑에서 작업할 수 있는지 확인
- ② 작업통로용 발판과 채광창 안전덮개를 설치
- ③ 지붕 가장자리에는 안전난간과 추락방호망 설치
- ④ 작업 시, 안전대와 안전모 착용



※ 본 OPS는 동종재해 예방을 목적으로 안전보건공단에서 제작하여 제공하는 것으로 일부 내용이 재해 발생 상황과 다를 수도 있음을 알려드립니다.