

중대 사망사고 사례


주요사고 ⑤



< 재해 발생 차량 >



< 재해발생 장소 >



<재해발생장소 경사도>

2022.01.12(수) 20:40경 충남 천안시 소재 물류센터 내에서 화물차 운전자가 화물차를 정차하고 운전석에서 하차하던 중 정차된 화물차가 움직이면서 운전석 측 후륜에 깔려 사망



유사사례

2019.06. 09:55경, 서울 은평구 소재 건설현장에서 지게차에 레미탈을 인양한 상태로 경사로에 정차 시킨 후 하차하여 적치장소를 찾던 중 후방으로 밀리는 지게차를 정지시키려다 지게차 전륜에 깔려 1명 사망



예방대책

1 운전석 이탈 시 안전조치 실시

- 차량의 운전석을 이탈할 때에는 엔진을 정지하고 브레이크를 걸거나 바퀴에 고임목을 고이는 등 갑작스런 주행 및 이탈 방지

2 작업계획서 작성 및 전파

- 근로자가 안전하게 작업할 수 있도록 추락, 낙하, 전도, 협착 및 붕괴 등의 위험 예방대책과 운행경로 및 작업방법을 포함한 작업계획서를 작성하고 근로자에 주지

