

# 지게차 작업 안전수칙 **꼭** 준수합시다!

## ① 우리동네 사고사례

### 운전자 시야 미확보



2020. 8. 29. 기장군 소재 자동차부품 제조 사업장에서 시야가 미확보된 상태로 운행중이던 지게차에 부딪혀 사망

### 지게차 용도 외 사용



2020. 12. 15 강서구 소재 의복제조 사업장에서 지게차 포크에 팔레트를 끼워 작업발판으로 사용중 약 3M 높이에서 떨어져 사망

## ② 꼭 준수 사항 세가지

**시야확보**

승차석이 아닌  
위치에 탑승 금지

법적 방호장치 설치

