


경사지붕 채광판 교체위해 이동 중 떨어짐

| | | | |
|-------|-----------|------|-----------------------|
| 공 사 명 | 지붕 채광판 교체 | 발생일시 | 2019.03.24.(일) 08:26경 |
| 재해형태 | 떨어짐 | 재해정도 | 사망 1명 |
| 소 재 지 | 인천시 동구 | 공사규모 | 지붕 채광판 교체 |

재해개요
 2019년 3월 24일(토) 08:26경
 인천 동구 00동 소재한 000000(주) 내 조립공장에서
 (주)0000공사 소속 000(만57세, 남, 판넬공)이 조립공장 지붕
 채광판 교체작업을 위해
 박공지붕(경사각 27°)을 밟고 작업장으로 이동 중
 중심을 잃고 지붕에서 미끄러져 지상1층 바닥(H≒12m)으로
 떨어져 사망한 것으로 추정되는 재해임.

재 해 상 황 도



- 안전대책**
- 지붕위에서의 위험방지 실시
 - 사업주는 슬레이트, 선라이트(sunlight) 등 강도가 약한 재료로 덮은 지붕 위에서 작업을 할 때에 발이 빠지는 등 근로자가 위험해질 우려가 있는 경우 폭 30센티미터 이상의 발판을 설치하거나 추락방호망을 치는 등 위험을 방지하기 위하여 필요한 조치를 하여야 함.
 - 통로의 설치
 - 사업주는 작업장으로 통하는 장소 또는 작업장 내에 근로자가 사용할 안전한 통로를 설치하고 항상 사용할 수 있는 상태로 유지하여야 함.