

‘21년~ ‘23년 1월 현재까지 포항·경주지역 제조업체 등에서 ‘24명의 사망재해’가 발생하였습니다.

대부분 설비, 기계 등의 점검, 수리 중 불시작동 또는 안전조치가 미흡한 상태에서 조급하고 무리한 작업으로 인하여 발생하였으며,


주로 금요일 또는 주말, 야간에 관리감독자 부재 상황에서 근로자끼리만 작업하는 과정에서 다수 발생하였습니다.



사망 또는 중상해 재해 발생 시 감당해야 하는 책임과 임·직원들이 겪는 어려움과 고통, 경제적인 손실 등은 안전한 계획수립과 작업수행에 소요되는 시간, 비용, 노력보다 훨씬 큼니다.

사전에 안전작업계획 수립하고 안전한 작업방법·절차 준수, 안전관리감독자 지정하는 것이 『근로자의 안전사고 예방에 도움』이 된다는 점을

꼭 사고를 경험해야만 배우는 것은 아닙니다 !!!

연번	발생일	지역	내용	특별 감독	작업 중지
1	‘21년 1/4 (월)	포항 (남구)	 리프트 이상여부를 확인 하던 중 불시 작동하던 리프트와 프레임 사이에 끼여서 사망	1/26~ 28 (3일)	1/4~ 3/5 (61일간)
2	1/18 (월)	경주 (외동)	 안전블럭 미설치 상태로 프레스 수리 중 유압자키가 이탈하여 슬라이드에 끼여 사망	— (사업주 사망)	1/18~ 2/19 (33일간)
3	2/8 (월)	포항 (남구)	 컨베이어 롤러 교체작업 중 운행 중인 크레인과 컨베이어 사이에 끼여서 사망	2/17 ~4/13 (8주)	2/8~3/5 (25일간)
4	3/16 (화)	포항 (남구)	 설비 배관 볼트를 제거하 던 중 작동하는 설비에 머리가 끼여서 사망.	4/15~ 4/21 (5일)	3/16 ~4/15 (30일간)
5	4/6 (화)	경주 (안강)	 산업용로봇 펜스 내에서 작업 중 로봇과 적재대 사이에 끼여서 사망(출입 문 안전장치 무효화 상태)	4/28~ 4/29 (2일)	4/6 ~ 4/27 (21일간)
6	4/9 (금)	경주 (천북)	 천장크레인 양중 작업 중 와이어로프 파단으로 중량물에 깔려서 사망	5/3~5/4 (2일)	4/9~ 4/29 (21일간)

연번	발생일	지역	내용	특별 감독	작업 중지
7	4/17 (토)	경주 (건천)	 자재거치 시 불안정한 방법으로 줄걸이 조정 작업 중 제품 사이에 끼여서 사망	5/10~ 5/11 (2일)	4/17~ 5/4 (18일간)
8	4/25 (일)	경주 (외동)	 천장크레인 사용작업 중 줄걸이 용구(일명 하카)가 빠져 블록에 깔려서 사망	5/24~ 5/25 (2일)	4/25~ 5/14 (20일간)
9	5/21 (금)	포항 (남구)	 리프트 수리후 유압이 걸리지 않은 상태에서 스토퍼를 제거하여 운반구가 낙하함. 2명 사망 (추락 1명, 끼임 1명)	6/22~ 6/23 (2일)	5/21~ 6/11 (22일간)
10	6/6 (일)	포항 (남구)	 소각재 배출 설비가 막혀, 작업자 3명이 확인하던 중, 막혀있던 고온의 재가 불시에 냉각수에 접촉수증기 폭발함. 1명 사망, 2명 부상(화상)	6/14~ 6/18 (5일)	6/6~ 6/28 (23일간)
11	6/6 (일)	포항 (남구)	 가스렌지와 온수보일러 사용을 위해 연결되어있던 LPG가스 고무배관에서 가스가 누출되어 폭발. 사망	-	-
12	8/12 (목)	포항 (남구)	 공장내에서 제품상차를 위해 이동하던 화물용 트럭에 걸어가던 근로자가 깔려 사망	8/23~ 8/24 (2일)	8/12~ 8/27 (16일간)
13	9/2 (목)	경주 (건천)	 천장크레인을 이용하여 원료투입 중 인양되어 있던 톤백과 원료호퍼상부에 머리가 끼여사망	9/13~ 9/14 (2일)	9/2~ 9/14 (13일간)
14	10/18 (월)	포항 (남구)	 지붕 보수 작업 중 선라이트를 밟아 13m 아래 바닥으로 추락하여 사망.	10/25~ 10/26 (2일)	10/18~ 3/29 (161일간)
15	12/3 (금)	포항 (남구)	 전기굴착기 엔진 점검 중 엔진덮개를 닫는 과정에서 불시 하강하는 엔진덮개에 맞아 2.2m 아래 바닥으로 추락하여 사망	1/17~ 1/19 (3일)	1/7~ 1/26 (20일간)
16	12/24 (금)	포항 (남구)	 철근다발(2t, 8m)에 슬링벨트를 묶은 후 지게차(2.9t)에 걸어 옮기던 중 지게차가 전도되며, 운전자가 지게차에 깔려 사망.	1/5~ 1/7 (3일)	12/24~ 1/14 (22일간)

연번	발생일	지역	내용	특별 감독	작업 중지
17	'22년 1/20 (목)	포항 (남구)	 무인장입차가 이동하여 오 른 연료가스 파이프랙 사이 에 협착되어 사망	'23. 1/9~ 1/13 (5일)	1/20~ 2/25 (38일간)
18	3/21 (월)	포항 (남구)	 천장크레인 상부 수리 작업 준비 중 안전대를 걸어 놓 은 전자석이 하강하여 케이 블 릴에 끼여 사망	12/19~ 12/21 (3일)	3/21~ 4/1 (12일간)
19	5/9 (월)	경주 (외동)	 액화질소저장탱크가 원인 미상의 이유로 폭발하여 폭압과 비산물에 의해 인 접공장 근로자 3명 부상	-	-
20	9/28 (수)	포항 (북구)	 레버 풀러를 이용해 판넬 을 운반하다가 판넬이 떨어져 머리가 끼여 사망	예정	9/28~ 10/14 (17일간)
21	10/21 (금)	포항 (남구)	 천장크레인의 혹에서 낙 하한 달기구에 다리를 부 딛혀 병원에서 치료 중 사망	예정	10/21~ 11/1 (12일간)
22	11/1 (화)	포항 (북구)	 톤백 상차 작업을 하고자 지 게차 포크에 고리 걸기를 준 비하기 위해 톤백위에서 이 동중 추락하여 사망	12/21~ 12/22 (2일)	11/1~
23	'23년 1/21 (토)	포항 (북구)	 시저형 고소작업대를 사용 해 축사 지붕 개폐장치 와이 어로프 교체작업 중 약 8m 높이에서 추락하여 사망	예정	예정
24	1/28 (토)	포항 (남구)	 마그넷크레인으로 중량물 (2.5t *3) 인양 후, 하부에서 작업 중 중량물 낙하로 머리 가 부딪혀 사망	2/1~2/3 (3일)	예정