


**토사하역 후 덤프트럭 적재함 후면에 흙을 털어내는 작업 중
후진하는 굴착기 사이에 끼임**

공 사 명	○○부지조성공사	발생일시	2020.07.08.(수) 09:50경
재해형태	끼임	재해정도	사망 1명
소 재 지	경기도 양평군 ○○면	공사규모	면적 약 3,920㎡

재해개요 20.07.08.(수) 09:50분경 경기도 양평군 ○○면 소재 ○○부지조성공사 현장에서 덤프트럭 운전원(57세/남)이 토사하역 후 덤프트럭 후면과 적재함 문 사이에서 후면의 흙을 털어내는 작업 중 후진하는 굴착기가 덤프트럭 적재함 문에 충돌하면서 그 사이에 있던 재해자가 협착되어 사망한 재해임.

재 해 상 황 도



안전대책

○ 차량계 건설기계 접촉방지 조치 철저

- 사업주는 차량계 건설기계(굴착기)를 사용하여 작업을 하는 경우에는 운전 중인 해당 차량계 건설기계(굴착기)에 접촉되어 근로자가 부딪칠 위험이 있는 장소에는 근로자의 출입을 통제하거나, 장비 종류별 유도자를 적정하게 배치하여 해당 차량계 건설기계를 유도하도록 하여야 함.