


철골상부에서 이동 중 떨어짐

공 사 명	OO종합건설(주) OO교회 OO센터 신축공사	발생일시	2020.08.24.(월) 07:50경
재해형태	떨어짐	재해정도	사망 1명
소 재 지	경기 이천시 OO읍	공사규모	지하2층, 지상3층, 1개동
재해개요	2020.08.24.(월) 07:50분경 경기도 이천시 OO읍 소재 OO종합건설(주)이 시공하는 'OO교회 OO센터 신축공사' 현장에서 협력업체인 (주)OO엔지니어링 소속 재해자(60세/남/철골공)가 다목적강당 지붕철골 상부에서 'X'브레이싱 설치 작업을 위해 이동 중 몸의 중심을 잃고 약 9.4m 아래 바닥으로 떨어져 사망한 재해임.		

재 해 상 황 도



안전대책

○ 떨어질 위험이 있는 장소에 『떨어짐 방호조치』 철저

- 사업주는 철골조립 등 작업자가 떨어질 위험이 있는 장소에서 작업을 할 때에는 고소작업대 또는 비계를 설치하는 등의 방법으로 작업발판을 설치하여야 하며, 부득이하게 작업발판 설치가 곤란한 경우 추락방호망, 안전대부착설비 등 떨어짐 방호조치 후 작업하여야 함.

○ 떨어질 위험이 있는 장소에서 안전대 착용여부 확인 철저

- 사업주는 철골조립 등 작업자가 추락할 위험이 있는 장소에서 작업을 할 때에는 작업자에게 안전대를 지급하여 착용 및 부착설비에 체결토록 하여야 함.