


| 방호선반 해체 작업 중 발판과 함께 떨어짐                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|
| 공 사 명                                                                               | ○○건설(주)<br>○○○○○○○공사                                                                                                                                                                                                                                                              | 발생일시 | 2018. 7. |
| 재해형태                                                                                | 떨어짐                                                                                                                                                                                                                                                                               | 재해정도 | 사망 1명    |
| 소 재 지                                                                               | 경북 소재                                                                                                                                                                                                                                                                             | 공사규모 | 교량 ○개소   |
| 재해개요                                                                                | 2018. 7. 경 경북 소재 ○○건설(주)가 시공하는<br>○○○○○○○공사현장에서 협력업체인 ○○○○○○○소속의<br>재해자가 교량 슬래브 하부 방호선반 해체작업을 하다가 발판을 지지하는<br>브라켓이 꺾이면서 발판과 함께 약 20m아래의 바닥으로 떨어져 사망한<br>사고임                                                                                                                       |      |          |
| 재 해 상 황 도                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |          |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |          |
| 안전대책                                                                                | ○ 떨어짐 방지조치 철저<br>가. 사업주는 지상 20m 높이에서 방호선반 위에서 작업을 할 때에는 강관파이프의 교차부에 클램프를 사용하여 강관파이프가 떨어지지 않도록 단단하게 고정을 한다.<br>나. 사업주는 강관파이프위에 작업발판(합판)을 설치할 경우 뒤집어지거나 떨어지지 않도록 둘 이상의 지지물에 고정하여야 한다.<br>다. 사업주는 높이 20m의 방호선반 위에서 해체작업을 할 때에는 안전대 부착설비를 설치하고 안전대의 걸고리를 안전대 부착설비에 걸고 작업을 하도록 하여야 한다. |      |          |