

000 단독주택 신축공사에서 떨어짐으로 인한 사망재해

공 사 명	000 단독주택 신축공사	발생일시	2020.04.24 15:30경
재해형태	떨어짐	재해정도	사망 1명
소 재 지	전북 남원시 산내면	공사규모	지상 2층
재해개요	2020.4.24.(금) 15:30분경 전북 남원시 산내면 000 단독주택 신축공사 현장에서 재해자가 2층 슬래브 단부에서 2층 바닥 슬래브 용 자재를 인양하던 중, 실족하여 높이 약 3.5m아래 지상바닥으로 추락 후 병원으로 이송·치료하였으나 2020.4.26.(일) 사망한 재해임.		

재 해 상 황 도



안전대책

○ 추락 방호조치 실시

- 사업주는 근로자가 추락할 위험이 있는 장소에는 안전난간, 등의 방호 조치를 충분한 강도를 가진 구조로 설치하여야 하며 난간 등을 설치하는 것이 매우 곤란하거나 작업의 필요상 임시로 난간을 해체하여야 하는 경우 추락방호망을 설치하여야 함.
- 다만, 추락방호망을 설치하기 곤란한 경우에는 근로자에게 안전대를 착용하도록 하여야 하며, 안전대를 안전하게 걸어 사용할 수 있는 설비 등을 설치하여 하며,
- 안전대 및 부속설비의 이상 유무를 작업을 시작하기 전에 점검하여야 함.

○ 보호구 지급 등의 안전조치 실시

- 사업주는 근로자가 높이 또는 깊이 2미터 이상의 추락할 위험이 있는 장소에서 작업하는 근로자에게 안전모, 안전대를 지급하고 착용하도록 하여야 함.