중대재해 발생 사례

전지 작업 중 이동식 사다리 위에서 추락하여 사망			
재해형태	추락	재해정도	사망 1명
소 재 지	경기도 의정부시	기 인 물	이동식 사다리
재해개요	24년 3월 경기도 의정부시 소재 지하주차장 입구 부근에서 작업자가 이동식 사다리 위에서 전지(剪枝)작업을 하던 중, 약 2.5m 높이서 추락하여 사망한 재해임.		

재해상황도

재해원인

- **부적절한 작업발판 사용**
  - 작업높이 2m 이상임에도 불구하고 이동식 사다리(일자형, 디딤대 폭 6cm)를 작업발판으로 사용
- **안전대 미착용**
  - 추락의 위험이 있는 장소에서 작업하였으나 안전대 미착용

예방대책

- **추락 위험 작업 시 비계 조립을 통한 작업발판 설치 또는 고소작업대 사용**
- **작업조건에 맞는 보호구 착용하여 작업(안전모, 안전대 등)**

※ 본 OPS는 동종재해 예방을 목적으로 안전보건공단에서 제작하여 제공하는 것으로 일부 내용이 재해 발생 상황과 다를 수 있음을 알려드립니다.

□ 참고자료



[참고] 안전대 고정점 선정 시 고려사항

※ 본 OPS는 동종재해 예방을 목적으로 안전보건공단에서 제작하여 제공하는 것으로 일부 내용이 재해 발생 상황과 다를 수도 있음을 알려드립니다.