

차량탑재형 고소작업대에서 외부 커튼월 유리 주위 코킹 준비작업 중 추락

공 사 명	OOOO 사옥 신축공사	발생일시	2020.06.05.(금) 14:57경
재해형태	추락	재해정도	사망 1명
소 재 지	서울시 OO구 OO동	공사규모	지하 2층, 지상 9층, 1개동
재해개요	재해자가 현장 외부에 설치된 차량탑재형 고소작업대에 탑승하여 지상 7층 높이에서 커튼월 유리 주위 코킹시공을 위한 준비작업 중 작업대 안전난간 미설치 구간(약 40cm)에서 추락(H≈27m)하여 사망한 재해임.		

재 해 상 황 도



안전대책

- 추락 위험 방지 조치 철저
 - 사업주는 고소작업대 작업발판 위에서 유리설치 후 코킹작업을 하는 경우 근로자 추락 위험 방지를 위해 작업발판 단부에 개구부가 발생되지 않도록 견고한 구조의 안전난간을 설치한 상태에서 작업을 하여야 함.
- 중량물 취급 작업계획서 작성 및 준수 철저
 - 사업주는 커튼월 유리 등 중량물 취급 작업 시 추락 위험을 예방할 수 있는 안전대책이 포함된 작업계획서를 작성하고 그 계획에 따라 작업하도록 하여야 함.