

현장 내부 물웅덩이에 빠져 사망 (1명)

사업장명	OOOO(주)	발생일시	2021. 09. 27.(월)12:39 경
재해형태	익사	재해정도	사망 1명
소재지	서울시 강남구	기인물	물웅덩이
재해개요	- 2021. 9. 27.(월) 12:39분경 서울특별시 강남구 대치동 소재 신축공사 현장에서 긴급누수복구공사 연간단가 계약업체인 OOOO(주) 소속근로자 재해자 ○○○(남, 만 62세)이 현장내부 물웅덩이에 빠져 익사한 재해임.		

재 해 상 황 도



안전대책	○ 작업전 위험성을 확인하여 안전작업 진행 - 사업주는 근로자가 차량계 건설기계를 사용하여 작업을 하는 경우 작업장소의 지형, 지반상태 등 현장의 특이사항에 대한 사전 안전성을 확인한 후 - 작업장 위험구역에 대한 방호조치(난간대 설치 등)를 통한 안전성 확보 이후에 작업을 진행하여야 함. ○ 관계자의 출입금지 조치 철저 - 사업주는 추락·전도 등이 발생 가능한 현장의 위험성을 사전에 파악하여 이에 대한 안전조치를 실시하여야 하며, 안전 조치가 불가능할 경우 출입금지 조치를 실시하여 근로자 등의 접근을 사전에 차단하여야 함.
------	---