

CCTV 보수공사 중 추락하여 1명 사망			
공 사 명	OO마을 CCTV 보수공사	발생일시	2023. 2. 27.(화) 16:28경
재해형태	추락	재해정도	사망 1명
소 재 지	전라북도 익산시	공사규모	CCTV 2개소 유지보수
재해개요	2023. 2. 27.(월) 16:28경, 전북 익산시 소재 「OO마을 CCTV 보수공사 현장」에서 재해자가(남, 만45세)가 전주(최고높이 8m)에 올라 케이블(케이블 설치 높이 5.6m) 파손상태를 확인 후 내려오던 중 약 3m 높이에서 지상 아스팔트 바닥으로 떨어져 병원으로 이송 후 치료 중 사망한 재해임.		
재 해 상 황 도			
			
안전대책	○ 추락방지 조치 철저		
	- 추락위험이 있는 전주에서 작업(이동) 시에는 안전대를 착용하고 작업 및 이동시 쥘줄을 전주에 건 상태를 유지하고 작업하여야 함. 또한 고소작업대를 사용하는 등 추락 위험을 감소시키는 방법을 적용하여 작업하기를 권장함.		