

전기통신소방공사 중 고소작업대에 끼어 1명 사망



공 사 명	익산 0000 전기통신소방공사	발생일시	2023. 7. 18.(화) 10:50경
재해형태	끼임	재해정도	사망 1명
소 재 지	전라북도 익산시	공사규모	2개동

재해개요

2023. 7. 18.(화) 10:50경, 전북 익산시 소재 0000 00에서 시공하는 0000 전기통신소방공사 현장에서 재해자가 천장에 전등 설치 위치를 표시하기 위해 고소작업대*에 타고 상승하던 중 고소작업대 안전난간과 천장 사이에 목 부위가 끼어 병원으로 이송하였으나 치료 중 사망한 재해임.

* 고소작업대(mobile elevated work platform; MEWP) : 작업대, 연장구조물, 차대로 구성되며 사람을 작업 위치로 이동시켜주는 설비를 말함.

재 해 상 황 도



안전대책

- 과상승방지장치 설치 후 작업
 - 고소작업대 사용 시 작업자의 오조작 등으로 인해 작업대가 과상승되어 상부구조물과 작업대 사이에 작업자가 협착(끼임)될 수 있으므로 과상승방지장치(과상승방지봉)를 설치한 후 작업 실시
- 작업계획서 작성 후 작업 실시
 - 고소작업대(차량계 하역운반기계)를 사용하여 작업할 경우에는 고소작업대의 운행경로 및 작업방법, 추락·낙하·전도·협착 및 붕괴 위험 예방대책을 포함한 작업계획서를 작성하고
 - 작성한 작업계획서의 내용을 해당 근로자에게 알리고 작업 실시